

**CORRESPONDE
EXPTE N° 0292/99**

COMUNICACIÓN

- 1) Informe las razones que llevaron a realizar arreglos en la carpeta asfáltica de la Avda. Rubén Álvarez, en su intersección con calle 16, utilizando adoquines.-
- 2) Informe si los mencionados adoquines citados en el ítem 1 corresponden a los extraídos de la Avda. Roca entre Fuertes e Italia.-

SALA DE SESIONES, Octubre 14 de 1999.-

REGISTRADA BAJO EL NUMERO: 0076/99.-