

**EXPTE.Nº 0010-94**

**RESOLUCION**

**ARTICULO 1º)** El Departamento Ejecutivo gestionará ante ESEBA, La Plata, para que en breve plazo sea cubierto el servicio con un transformador de repuesto, en la sub-estación de transformación de Oriente, en forma permanente.-

**ARTICULO 2º)** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, demás que corresponda, dese al Registro Oficial y oportunamente archívese.-

SALA DE SESIONES, Febrero 1º de 1994.-

Registrada bajo el número: 0003-94